

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA), DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) Y SOCIAL, ADENDAS, RESOLUCIÓN APROBATORIA Y MODIFICACIONES APROBADAS AL PROYECTO “MINA DE COBRE PANAMÁ”.

Compromiso: 13003



Imagen 1. Vista de los ductos paralelos al Camino a la Costa (979567 N/ 539457 E)




Imagen 2. Tipos de tuberías usadas en el sistema de ductos (981211 N/ 539558 E)



Imagen 3. Protección de ductos con tramos de bandas (979570 N/ 539452 E)

Compromiso: 13013





Imágenes 4 a 6. Estación de emergencias ambientales con kits antiderrames sobre el Río Uvero
(987488 N/ 534138 E; 987056 N/ 535558 E; 987489 N/ 534139 E)



Imagen 7. Ductos extendiéndose sobre terreno geotécnicamente estable y libre de vegetación en
la servidumbre (981211 N/ 539558 E)



Imágenes 8 y 9. Estado actual del talud en el cruce de ductos por el Rio del Medio (la línea de ducto más cercano al borde del talud no se encuentra en operación y no contiene concentrado de cobre), 986207 N/ 535806 E; 986208 N/ 535814 E

Compromiso: 13151



Imágenes 10 y 11. Vistas de las válvulas de control de presión y válvulas de venteo en las líneas de ductos (979604 N/ 539505 E; 986207 N/ 535806 E)

Compromiso: 13152



Imágenes 12 y 13. Vistas de las bombas Geho para bombeo de concentrado de cobre hacia la Planta de Filtración ubicada en Punta Rincón (978568 N/ 539687 E; 978577 N/ 539721 E)

Compromiso: 13153



Imágenes 14 y 15. Sistemas de alimentación y retorno de combustible diésel a las instalaciones de almacenamiento en Punta Rincón



Imagen 16 y 17. Vistas de las válvulas de control en el oleoducto
(981211 N/ 539558 E; 987456 N/ 534257 E)

Compromiso: 13154



Imágenes 18 y 19. Vistas de puntos de medición de protección catódica en ductos metálicos
(980924 N/ 539521 E; 994437 N/ 534033 E)



Imágenes 20 y 21. Vistas de las mediciones realizadas en los puntos de protección catódica de los ductos metálicos (994437 N/ 534032 E; 994428 N/ 534034 E)


Compromiso: 13161



Imágenes 22 y 23. Vistas de los rótulos de identificación de los ductos (983786 N/ 538201 E; 987466 N/ 534255 E)



Imagen 24. Rótulo deteriorado en ducto de agua de retorno (986196 N/ 535800 E)



Imágenes 25 y 26. Vista de uno de los paneles de control del sistema de comunicación de fibra óptica del sistema de ductos (979190 N/ 539683 E; 990108 N/ 533193 E)

Compromiso: 13162



Imágenes 27 y 28. Vistas generales de la servidumbre de los ductos
(979577 N/ 539457 E; 981230 N/ 539549 E)

Compromiso: 13007




Imagen 29. Aviso de seguridad a la entrada del área de Flotación (978254 N/ 540013 E)




Imágenes 30 y 31. Avisos de seguridad y estado de bodega Área 385 (Reactivos Flotación)
(978852 N/ 539687 E; 978839 N/ 539662 E)

Compromiso: 13009



Imágenes 32 y 33. Estaciones de bloqueo y etiquetado y formato de control de bloqueo de
equipos en Planta de Procesos (978033 N/ 540182 E; 978031 N/ 540185 E)



Imágenes 34 y 35. Estaciones de bloqueo y etiquetado en Planta de Generación Eléctrica
(996696 N/ 533904 E; 996751 N/ 533890 E)

Compromiso: 13098



Imágenes 36 y 37. Condición de orden y aseo en la Planta de Procesos
(978151 N/ 540167 E; 978149 N/ 540167 E)



Imágenes 38 y 39. Molinos SAG sin contenido de mineral
(978029 N/ 540189 E; 978119 N/ 540132 E)



Imágenes 40 y 41. Vistas de la Planta de Flotación (978292 N/ 540011 E)



Imagen 42. Monitoreo del consumo de energía eléctrica desde la Sala de Control de Puerto
(996751 N/ 533889 E)



Imagen 43 y 44. Vistas de sistema de inyección de nitrógeno a las calderas y turbinas de Planta de
Generación Eléctrica (996788 N/ 533862 E; 996791 N/ 533854 E)

Compromiso: 13148



Imagen 45. Monitoreo del consumo de energía de la Planta de Procesos, Mina, Puerto e IMR
(978943 N/ 539434 E)





Imagen 46. Seguimiento al cronograma del plan de preservación de equipos
(978945 N/ 539435 E)


Compromiso: 13149



Imágenes 47 y 48. Condición de orden y aseo de áreas internas de Planta de Procesos
(978268 N/ 540015 E; 978153 N/ 540152 E)



Imagen 49. Trinchera de molienda en Planta de Procesos (978150 N/ 540223 E)



Imágenes 50 y 51. Pila de acopio (stockpile) de mineral triturado a la entrada de la Planta de Procesos (978026 N/ 539866 E; 977844 N/ 539975 E)



Imágenes 52 y 53. Drenajes ácidos en drenajes de pila de acopio de mineral triturado (stockpile) a la entrada de la Planta de Procesos, los cuales son dirigidos a la Poza 14 donde se realiza el monitoreo y control (977922 N/ 540174 E; 977874 N/ 539983 E)

Compromiso: 13159



Imágenes 54 y 55. Sistemas de rociadores (sprinklers) en el techo del Depósito de reactivos
(978824 N/ 539722 E; 978833 N/ 539688 E)



Imágenes 56 y 57. Sistemas de rociadores (sprinklers) en el techo de la Bodega de nitrato de amonio (980940 N/ 539439 E; 980939 N/ 539440 E)



Imágenes 58 y 59. Sistema de bombas diésel para agua contraincendios en la Planta de Ciclones
(988219 N/ 588567 E; 983221 N/ 538553 E)





Imagen 60. Inspección de extintor con aplicación ECESIS en la Bodega de Reactivos
(978825 N/ 539724 E)



Imágenes 61 y 62. Inspección de gabinete húmedo con sistema ECESIS en la Bodega de Reactivos (978797 N/ 539742 E)



Imágenes 63 y 64. Inspección de extintor con sistema ECESIS en la Planta de Procesos (978025 N/ 540191 E)



Compromiso: 13014



Compromiso: 13016, 13053



Imágenes 69 y 70. Vistas de las Unidades de Desulfuración (FGD) en la Planta de Generación Eléctrica en Punta Rincón, actualmente inoperativas (996957 N/ 533879 E; 996418 N/ 533873 E)



Imagen 71. Vistas de la estructura de captación de agua de mar (Intake) en el área de la Terminal 1 en Puerto (997098 N/ 533395 E)



Imagen 72. Vista de la chimenea de la Planta de Generación Eléctrica sin descarga al ambiente en Punta Rincón (997007 N/ 533629 E)



Imagen 73. Vistas del monitoreo en tiempo real de los parámetros ambientales, desde la Sala de Control de la Planta de Generación Eléctrica en Punta Rincón (996751 N/ 533889 E)

Compromiso: 13053, 13174, 13175, 13179, 13236, 13028, 13033, 13030, 13032, 13036



Imágenes 74 y 75. Vistas del sumidero central del Tajo Botija
(977569 N/ 539002 E; 977569 N/ 538986 E)



Imágenes 76 y 77. Vista de la Poza de Sedimentación 1 en Puerto (997088 N/ 534274 E)



Imágenes 78 y 79. Vistas de la antigua Poza de Sedimentación 4
(983819 N/ 536404 E; 983836 N/ 536410 E)



Imágenes 80 y 81. Vistas de la Poza 9 de Sedimentación en Puerto (995379 N/ 533240 E)



Imágenes 82 y 83. Vistas de la Poza E (978370 N/ 536609 E; 978362 N/ 536589 E)



Imágenes 84 y 85. Vistas de la Poza JS (977790 N/ 537958 E; 977790 N/ 537957)



Imágenes 86 y 87. Vistas de la Poza de Sedimentación 14
(977415 N/ 540130 E; 977399 N/ 540157 E)



Imágenes 88 y 89. Vistas de la Poza 12A (976776 N/ 540094 E; 976898 N/ 539939 E)



Imágenes 90 y 91. Vistas de la Poza 20 (979208 N/ 539780 E; 979209 N/ 539780 E)

Compromiso: 13071

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 4781

CLIENTE: Galera de Desechos No Peligrosos-Mina UBICACIÓN: Mina

Fecha: 30/9/2024 Hora de inicio: 11:46 a.m. Hora de fin: 1:46 p.m.

Técnico Responsable: Alfonso Vique Recogido de Reportes: Alfonso Vique

Tratamiento: Aplicación de insecticida

Observaciones: Se aplicó insecticida en la galera de desechos no peligrosos de la mina.

30/9/2024 11:46 a. m.
17P 539436 978311
Galera de Desechos No Peligrosos-Mina

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 4782

CLIENTE: Patio de Carretera-Mina UBICACIÓN: Mina

Fecha: 30/9/2024 Hora de inicio: 11:10 a.m. Hora de fin: 1:10 p.m.

Técnico Responsable: Alfonso Vique Recogido de Reportes: Alfonso Vique

Tratamiento: Aplicación de insecticida

Observaciones: Se aplicó insecticida en el patio de carretera de la mina.

30/9/2024 11:10 a. m.
17P 539362 978268
Patio de Carretera-Mina

Imágenes 92 a 97. Certificados de Fumigación en Almacén eléctrico – Área 64 (978553 N/ 539037 E); Almacén mecánico – Área 64 (978526 N/ 539004 E); Almacén MSA (978484 N/ 537161 E); Área de Lubricantes (978289 N/ 537531 E); Galera de Desechos No Peligrosos (978311 N/ 539436 E) y Patio de Carreteras – Mina (978268 N/ 539362 E)

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 4783

CLIENTE: Planta de Ciclones IMR UBICACIÓN: Mina

Fecha: 2/10/2024 Hora de inicio: 9:21 a.m. Hora de fin: 11:21 a.m.

Técnico Responsable: Alfonso Vique Recogido de Reportes: Alfonso Vique

Tratamiento: Aplicación de insecticida

Observaciones: Se aplicó insecticida en la planta de ciclones IMR.

2/10/2024 9:21 a. m.
17P 536045 982736
Planta de Ciclones IMR

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 4784

CLIENTE: Taller Civil-area 64 UBICACIÓN: Área 64

Fecha: 30/9/2024 Hora de inicio: 9:47 a.m. Hora de fin: 11:47 a.m.

Técnico Responsable: Alfonso Vique Recogido de Reportes: Alfonso Vique

Tratamiento: Aplicación de insecticida

Observaciones: Se aplicó insecticida en el taller civil del área 64.

30/9/2024 9:47 a. m.
17P 539085 978465
Taller Civil-area 64

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 4785

CLIENTE: Taller Equipo Liviano UBICACIÓN: Área 64

Fecha: 30/9/2024 Hora de inicio: 1:57 p.m. Hora de fin: 3:57 p.m.

Técnico Responsable: Alfonso Vique Recogido de Reportes: Alfonso Vique

Tratamiento: Aplicación de insecticida

Observaciones: Se aplicó insecticida en el taller de equipo liviano.

30/9/2024 1:57 p. m.
17P 538464 978729
Taller Equipo Liviano

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 4786

CLIENTE: Taller de grúas-area 64 UBICACIÓN: Área 64

Fecha: 30/9/2024 Hora de inicio: 9:28 a.m. Hora de fin: 11:28 a.m.

Técnico Responsable: Alfonso Vique Recogido de Reportes: Alfonso Vique

Tratamiento: Aplicación de insecticida

Observaciones: Se aplicó insecticida en el taller de grúas del área 64.

30/9/2024 9:28 a. m.
17P 539015 978500
Taller de grúas-area 64

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 8509

CLIENTE: Kaltire UBICACIÓN: Taller de Neumáticos Kaltire

Fecha: 3/10/2024 Hora de Inicio: 9:56 a.m. Hora de Fin: 17P 537542 978469

Técnico Responsable: Tratamiento de Superficie

Tratamiento Aplicado: Tratamiento de Superficie

Observaciones: Se aplicó el producto en las áreas indicadas.

3/10/2024 9:56 a. m.
17P 537542 978469
Taller de neumáticos Kaltire

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 8510

CLIENTE: Mod Squad UBICACIÓN: Taller de Equipo Liviano - Mina

Fecha: 27/10/2024 Hora de Inicio: 3:06 p.m. Hora de Fin: 17P 538453 978422

Técnico Responsable: Tratamiento de Superficie

Tratamiento Aplicado: Tratamiento de Superficie

Observaciones: Se aplicó el producto en las áreas indicadas.

27/10/2024 3:06 p. m.
17P 538453 978422

Imágenes 98 a 103. Certificado de fumigación en Planta de Ciclones (982736 N/ 536045 E); Taller Civil – Área 64 (978465 N/ 539085 E); Taller de Equipo Liviano – Mina (978729 N/ 538464 E); Taller de Grúas – Área 64 (978500 N/ 539015 E); Taller de Neumáticos Kaltire (978469 N/ 537542 E) y Taller Modsquad (978422 N/ 538453 E)

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 8523

CLIENTE: Taller de Preservación-área 22 UBICACIÓN: Taller de Preservación-área 22

Fecha: 3/10/2024 Hora de Inicio: 11:20 a.m. Hora de Fin: 17P 538123 978428

Técnico Responsable: Tratamiento de Superficie

Tratamiento Aplicado: Tratamiento de Superficie

Observaciones: Se aplicó el producto en las áreas indicadas.

3/10/2024 11:20 a. m.
17P 538123 978428
Taller de Preservación-área 22

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 8524

CLIENTE: Taller de Soldadura MSA UBICACIÓN: Taller de Soldadura MSA

Fecha: 3/10/2024 Hora de Inicio: 9:30 a.m. Hora de Fin: 17P 537110 978424

Técnico Responsable: Tratamiento de Superficie

Tratamiento Aplicado: Tratamiento de Superficie

Observaciones: Se aplicó el producto en las áreas indicadas.

3/10/2024 9:30 a. m.
17P 537110 978424
Taller de Soldadura MSA

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 8525

CLIENTE: Taller MSA UBICACIÓN: Taller MSA

Fecha: 3/10/2024 Hora de Inicio: 9:03 a.m. Hora de Fin: 17P 537163 978397

Técnico Responsable: Tratamiento de Superficie

Tratamiento Aplicado: Tratamiento de Superficie

Observaciones: Se aplicó el producto en las áreas indicadas.

3/10/2024 9:03 a. m.
17P 537163 978397
Taller MSA

CONTROL DE PLAGAS
DJ CONTROL DE PLAGAS
CONSTANCIA DE SERVICIO N° 8526

CLIENTE: Taller Táctico UBICACIÓN: Taller Táctico


Fecha: 30/9/2024 Hora de Inicio: 1:15 p.m. Hora de Fin: 17P 538480 978703

Técnico Responsable: Tratamiento de Superficie

Tratamiento Aplicado: Tratamiento de Superficie

Observaciones: Se aplicó el producto en las áreas indicadas.



30/9/2024 1:15 p. m.
17P 538480 978703
Taller Táctico



Imágenes 104 a 109. Certificado de fumigación en Taller de Preservación – Área 22 (978428 N/ 538123 E); Taller de Soldadura MSA (978424 N/ 537110 E); Taller MSA (978397 N/ 537163 E); Taller Táctico-Dollar (978703 N/ 538480 E); Taller TMF (983017 N/ 538809 E) y Tanque de Diésel (978189 N/ 537430 E)



Imagen 110. Certificado de fumigación en Taller de Soldadura -Puerto (996913 N/ 534072 E)



Imágenes 111 a 114. Trampas para roedores en Almacén CSA (978964 N/ 539270 E); Almacén de mecánica - Área 64 (978515 N/ 539010 E); Almacén MSA (978504 N/ 537224 E); Galera de Desechos No Peligrosos (978323 N/ 539438 E)





Imágenes 115 a 117. Trampas para roedores en el Taller Civil – Área 64 (978474 N/ 539077 E);
Taller de Grúas – Área 64 (978477 N/ 538980 E) y Taller MSA (978441 N/ 537127 E)

Compromiso: 13072






Imágenes 118 a 121. Agua estancada sin larvas en carriolas y tubos en el patio del Almacén eléctrico – Área 64 (978571 N/ 539047 E; 978586 N/ 539066 E)



Imágenes 122 y 123. Agua estancada sin larvas en formaletas de acero en Taller Civil – Área 64 (978471 N/ 539158 E; 978476 N/ 539151 E)



Imágenes 124 y 125. Vistas de sitios con agua estancada sin larvas en el Taller de neumáticos Kaltire (978554 N/ 537585 E; 978534 N/ 537582 E)




Imagen 126. Constancia de giro de llantas en el Taller de neumáticos Kaltire (978474 N/ 537569 E)



Imágenes 127 a 129. Presencia de agua estancada sin larvas en el Taller de Preservación – Área 22 (978439 N/ 538129 E); en un valde con acumulación de agua en Taller de soldadura – Puerto (996487 N/ 533842 E); en un tanque de trapeador en el Taller de equipo liviano – Puerto (995935 N/ 533786 E)



Imágenes 130 y 131. Agua estancada con presencia de larvas de mosquito en unas láminas de techo en el Taller SK – Puerto (994850 N/ 534029 E)



Imágenes 132 y 133. Vistas de agua estancada con presencia de larvas en un neumático ubicado dentro de un camión en el área de la Planta de Ciclones (983221 N/ 538605 E)


Compromiso: 13073



Imágenes 134 a 139. Vistas del manejo adecuado de los desechos en Almacén CSA (978982 N/ 539170 E); Almacén eléctrico – Área 64 (978559 N/ 539047 E); Almacén de mecánica – Área 64 (978525 N/ 539003 E); Almacén MSA (978528 N/ 537194 E); Patio de carretera – Mina (978256 N/ 539364 E) y en Planta de Ciclones – IMR (983232 N/ 538628 E)




Imágenes 140 a 145. Manejo adecuado de los desechos en Planta de Emulsión (980929 N/ 539435 E); Taller Civil – Área 64 (978452 N/ 539076 E); Taller de bandas transportadoras (978668 N/ 538440 E); Taller de equipo liviano – Mina (978738 N/ 538461 E); Taller de neumático Kaltire (978469 N/ 537573 N) y Taller Modsquad (978435 N/ 538514 E)



Imágenes 146 a 151. Manejo adecuado de los desechos en Taller de Preservación – Área 22 (978409 N/ 538186 E); Taller de soldadura – MSA (978454 N/ 537100 E); Taller MSA (978421 N/ 537164 E); Taller Táctico (978714 N/ 538474 E); Planta de lixiviados – Puerto (995643 N/ 533902 E) y Taller de Ingeniería – Puerto (996909 N/ 534147 E)



Imágenes 152 a 154. Manejo adecuado de los desechos en Taller de Soldadura – Puerto (996517 N/ 533856 E); Taller SK – Puerto (994837 N/ 534057 E) y Terminal 2 – Puerto (997552 N/ 533315 E)





Imágenes 155 a 158. Disposición inadecuada de los desechos en el Taller de mejoras continuas – Puerto (restos de cascaras de huevo y restos de comida en un tanque destinado para desechos inorgánicos), 996867 N/ 534113 E; 996871 N/ 534197 E



Imágenes 159 y 160. Cambio del letrero del recipiente de desechos inorgánicos a desechos comunes por parte del personal de MPSA (996875 N/ 534187 E; 996859 N/ 534087 E)



Imágenes 161 y 162. Disposición inadecuada de los desechos en el Taller de grúas – Área 64 (bolsa con desechos reciclables - hojas de papel en el recipiente para desechos comunes), 978482
N/ 538975 E





Imágenes 163 a 165. Disposición inadecuada de los desechos en el Taller de Fabricación – Área 22 (tanques con diferentes tipos de desechos que crean confusión, desechos comunes con desechos orgánicos y plásticos con desechos inorgánicos), 978701 N/ 538307 E; 978698 N/ 538303 E




Imagen 166. Camión recolector de desechos no peligrosos de la empresa Panama Waste Management (PWM) en Taller Civil – Área 64 (978450 N/ 539069 E)



Imagen 167. Tanque de compactación de 3.5 yardas cúbicas, ubicado en el área de la Galera de Desechos No Peligrosos (978306 N/ 539458 E)

Compromiso: 13085



Imágenes 168 y 169. Sitios de acopio temporales para los desechos del Campamento Cobre en Sitio Mina (979053 N/ 540126 E) y el Campamento Caribbean en Puerto (995405 N/ 533307 E)



Imágenes 170 y 171. Tanques para el almacenamiento de los aceites de cocina usados, observados en el Campamento Cobre (979053 N/ 540126 E) y el Campamento Caribbean (995414 N/ 533314 E)

Compromiso: 13127



Imágenes 172 y 173. Camión cisterna utilizado en el Proyecto para evitar el levantamiento de polvo en el Patio de Carreteras – Mina (978258 N/ 539371 E)

Compromiso: 13138



Imágenes 174 a 179. Kit de materiales para el control de derrames en Almacén CSA (979018 N/ 539269 E); Almacén eléctrico – Área 64 (978559 N/ 539049 E); Almacén de mecánica – Área 64 (978525 N/ 539014 E); Almacén MSA (978490 N/ 537176 E); Área de Lubricantes (978298 N/ 537536 E) y Galera de desechos no peligrosos (978332 N/ 534554 E)



Imágenes 180 a 185. Kit de materiales para el control de derrames en Patio de carreteras – Mina (978254 N/ 539331 E); Planta de ciclones - IMR (983228 N/ 538646 E); Planta de emulsión (980949 N/ 539438 E); Taller Civil – Área 64 (978438 N/ 539072 E); Taller de bandas transportadoras (978661 N/ 538423 E) y Taller de equipo liviano – Mina (978757 N/ 538529 E)



Imágenes 186 a 191. Kit de materiales para el control de derrames en Taller de grúas – Área 64 (978499 N/ 539004 E); Taller de neumáticos Kaltire (978482 N/ 537576 E); Taller de preservación – Área 22 (978414 N/ 538185 E); Taller de soldadura MSA (978424 N/ 537110 E); Taller MSA (978430 N/ 537184 E) y área del Tanque de Diésel (978207 N/ 537437 E)



Imágenes 192 a 197. Kit de materiales para el control de derrames en la Planta de lixiviados – Puerto (995611 N/ 533943 E); Taller de equipo liviano – Puerto (995928 N/ 533808 E); Taller de Ingeniería – Puerto (996904 N/ 534069 E); Taller de mejoras continuas – Puerto (996866 N/ 534119 E); Taller SK – Puerto (994848 N/ 534075 E) y Terminal 2 – Puerto (997572 N/ 533298 E)



Imágenes 198 y 199. Vista de los contenedores con materiales para el control de derrames en el Camino a la Costa (987498 N/ 534141 E; 986188 N/ 535727 E)



Imágenes 200 y 201. Vista de los contenedores con equipos y materiales para el control de derrames de hidrocarburos en el área marino-costera (997066 N/ 533368 E; 997062 N/ 533369 E)



Imágenes 202 y 203. Vista de la trampa de drenaje libre de obstrucciones en la Galera de Desechos No Peligrosos (978324 N/ 539447 E; 978323 N/ 539445 E)

Compromiso: 13139





Imágenes 204 a 209. Sistemas de contención secundaria en Almacén CSA (979018 N/ 539269 E); Almacén eléctrico – Área 64 (978565 N/ 539042 E); Almacén de mecánica – Área 64 (978521 N/ 539013 E); Almacén MSA (978496 N/ 537224 E); Patio de carretera - Mina (978288 N/ 539396 E) y Planta de Ciclones – IMR (983227 N/ 538647 E)






Imágenes 210 a 215. Sistemas de contención secundaria en Planta de Emulsión (980937 N/ 539405 E); Taller Civil – Área 64 (978433 N/ 539071 E); Taller de equipo liviano (978752 N/ 538450 E); Taller de Preservación – Área 22 (978411 N/ 538170 E); Taller MSA (978395 N/ 537099 E) y Taller Táctico (978666 N/ 538497 E)





Imágenes 216 a 220. Sistemas de contención secundaria en el Taller de Ingeniería – Puerto (996900 N/ 534090 E); Taller de mejoras continuas – Puerto (996858 N/ 534132 E); Taller SK – Puerto (994837 N/ 534098 E); Terminal 1 – Puerto (997064 N/ 583366 E) y Terminal 2 – Puerto (997537 N/ 533314 E)



Imágenes 221 a 222. Sistema de drenajes (978149 N/ 540167 E) y área de trinchera (978078 N/ 540222 E) en la Planta de Procesos que se encuentra inoperativa



Compromiso: 13174, 13236





Imágenes 225 a 228. Revegetación e implementación de hidrosiembra en cortes de taludes en las áreas del Tajo Botija (976168 N/ 538479 E; 976288 N/ 539046 E) y Tajo Colina (976632 N/ 535583 E; 976632 N/ 535583 E)



Imágenes 229 y 230. Barreras de rocas y algunas de ellas revestidas con hidrosiembra en las rutas del Tajo Botija (975779 N/ 538155 E; 976367 N/ 539341 E)

Compromiso: 13026, 13031, 13033



Imágenes 231 y 232. Vistas de las playas en la Presa Este (982255 N/ 538663 E) y en la Presa Norte de la IMR (983485 N/ 537874 E)



Imagen 233. Vista del Sector 1 de la Presa Norte donde se evidencia la falta del contrafuerte (983487 N/ 537873 E)

Compromiso: 13027



Imagen 234. Vista de una de las celdas de arena (982947 N/ 535996 E)

Compromiso: 13028, 13030, 13035, 13036





Imágenes 235 a 237. Depósito de baja ley (975665 N/ 537348 E); Depósito de material estéril (977034 N/ 536757 E) y Depósito de media ley (977034 N/ 536757 E)



Imagen 238. Vistas de la Poza 12A (976788 N/ 540102 E)



Imagen 239. Colector de arena 1 en la Presa Norte de la IMR (983213 N/ 535910 E)

Compromiso: 13030, 13031, 13033



Imagen 240. Canal de agua del Tajo Colina
(976640 N/ 535592 E)

Compromiso: 13031, 13033



Imagen 241. Vista del Tajo Botija (977564 N/ 538990 E)

Compromiso: 13033, 13028, 13031, 13039, 13036, 13186



Imagen 242. Sumidero de fondo del Tajo Botija (977566 N/ 538991 E)



Imagen 243. Poza JS (977780 N/ 537944 E)



Imagen 244. Torre de Decantación (982092 N/ 534857 E)



Imagen 245. Salida del Túnel de Decantación (983162 N/ 535040 E)



Imagen 246. Espuma blancuzca proveniente de procesos biológicos naturales a la salida del túnel de decantación (983177 N/ 535054 E)

Compromiso: 13088



Imágenes 247 y 248. Orden y limpieza en el Taller de Grúas
(978487 N/ 539002 E; 978501 N/ 539008 E)



Imagen 249. Orden y limpieza en el Área de Reactivos de la Planta de Procesos (978854 N/ 539710 E)



Imágenes 250 y 251. Áreas de trabajo limpias y en buen estado en la Planta de Generación Eléctrica (996716 N/ 533927 E; 996793 N/ 533850 E)



Imagen 252. Área limpia y ordenada en la Planta de Filtración de Puerto (996306 N/ 533828 E)



Imágenes 253 y 254. Equipo rodante con cuñas colocadas como medida de seguridad en el Taller Táctico (978700 N/ 538502 E)



Imagen 255. Equipo de lavado de ojos funcionando adecuadamente en el Taller de Equipo Liviano de Sitio Mina (978736 N/ 538501 E)



Imagen 256. Sistema de bloqueo en bomba de nitrógeno en el Área de Pulverizadores de la Planta de Generación Eléctrica (996735 N/ 533798 E)



Imagen 257. Equipos para bloqueo y etiquetado en la
Planta de Generación Eléctrica (996750 N/ 533889 E)



Imágenes 258 y 259. Implementos de seguridad en la Torre de Decantación de la IMR
(982088 N/ 534960 E) y Taller de MSA (978422 N/ 537181 E)





Imagen 260. Estación de emergencia en el Taller de Soldadura de Puerto (996491 N/ 533870 E)



Imágenes 261 y 262. Sistemas de duchas de seguridad y lavaojos en la Planta de Filtrado de Cobre (996376 N/ 53386376 E) y Área de la Unidad de Desulfurización de la Planta de Generación Eléctrica (996937 N/ 533895 E)



Imágenes 263 y 264. Personal con equipo de protección personal (EPP) adecuado en el Área de la Unidad de Desulfurización de la Planta de Generación Eléctrica (996888 N/ 533879 E)



Imágenes 265 y 266. Personal de la Sala de Control de la Planta de Generación Eléctrica respondió a un simulacro de emergencia en 8 minutos (996750 N/ 533889 E)

[illegible]

Registro Fotográfico
70/139



Imagen 271. Mapa de Ruta de Evacuación en el Área de Almacenamiento de Nitrato de Amonio en Sitio Puerto (995207 N/ 534433 E)



Imágenes 272 y 273. Concentrado de cobre almacenado desde finales del año 2023 en el Área de Almacenamiento de Concentrado de Cobre en Puerto (996523 N/ 533762 E)



Imagen 274. Concentrado de cobre almacenado desde finales del año 2023 en la Planta de Cal en Puerto (995958 N/ 533958 E)



Imágenes 275 y 276. Vistas del área donde se ubican los tanques soterrados de GLP utilizados en el Campamento Cobre (978906 N/ 540089 E; 978918 N/ 540095 E)


Compromiso: 13090, 13092



Imágenes 277 y 282. Vistas de los reguladores y señalizaciones de límites de velocidad instalados en las rutas internas del Proyecto (995773 N/ 533841 E; 996560 N/ 533661 E; 987302 N/ 534551 E; 983761 N/ 538250 E; 981277 N/ 539550 E; 982178 N/ 539246 E)



Imágenes 283 a 286. Vistas de las señalizaciones de proximidad a cruces de fauna en el Camino a la Costa (984245 N/ 538188 E; 984177 N/ 538199 E; 992751 N/ 532385 E; 986197 N/ 535672 E)



Imágenes 287 y 288. Verificación de control de velocidad a los conductores en las rutas internas del proyecto (981244 N/ 539560 E)



Imagen 289. Verificación de los niveles de alcohol en los conductores (994581 N/ 533926 E)

Compromiso: 13093





Imágenes 290 a 295. Topes, barreras y bermas de seguridad en los caminos internos del Proyecto y el Camino a la Costa (990415 N/ 533022; 995752 N/ 533520 E; 981174 N/ 539581 E; 981277 N/ 539550 E)

Compromiso: 13095



Imágenes 296 a 299. Vistas generales de la Terminal 1 y Terminal 2 del Puerto Internacional de Punta Rincón (997020 N/ 533589 E; 997068 N/ 533373 E; 997573 N/ 533299 E)



Imagen 300. Vista del Rompeolas del Puerto de Punta Rincón
(997094 N/ 533344 E)



Imágenes 301 y 302. Boyas de amarre que facilitan la navegación y el atraque de los barcos en la
Terminal 2 del Puerto Internacional de Punta Rincón (997530 N/ 533291 E)

Compromiso: 13112



1/10/2024 10:49 a. m.
17P 534425 995202
área de almacenamiento de nitrato de amonio



1/10/2024 10:50 a. m.
17P 534425 995202
área de almacenamiento de nitrato de amonio

Imágenes 303 y 304. Vistas del Almacén de Nitrato de Amonio en Punta rincón
(995202 N/ 534425 E)

Compromiso: 13113



10/01/2024 9:11 a. m.
17P 533813 995919
Taller de equipo liviano

Imagen 305. Letrero de uso de EPP auditivo en el Taller de Equipo
Liviano de Punta Rincón (995919 N/ 533813 E)



Imagen 306. Letrero de uso de EPP auditivo en el Taller de Mejoras Continuas en Punta Rincón (996857 N/ 534171 E)



Imagen 307. Letrero de uso de EPP auditivo en el Taller Civil - Área 64 (978453 N/ 539099 E)



Imagen 308. Letrero de uso de EPP auditivo en el Almacén Eléctrico del Área 64 en Sitio Mina (978558 N/ 539035 E)



Imágenes 309 y 310. Letrero de uso de EPP auditivo en el Taller de Preservación del Área 22 (978519 N/ 538487 E)




Imágenes 311 a 313. Letrero de uso de EPP auditivo en el Área de Reactivos de Sitio Mina (978519 N/ 538487 E)





Imagen 314. Letrero de uso de EPP auditivo en el Taller de Neumáticos Kaltire en Sitio Mina (978479 N/ 537570 E)

Compromiso: 13129




Imágenes 315 y 316. Vistas del Área de Almacenamiento de Carbón en Punta Rincón, que permanece vacía (996831 N/ 533789 E; 996846 N/ 533777 E)

Compromiso: 13132




Imágenes 317 y 318. Producto con hoja de seguridad (SDS) en español en el Almacén del Área 64 (978558 N/ 539056 E)




Imágenes 319 y 320. Producto con hoja de seguridad (SDS) en español en el Almacén Eléctrico de Sitio Mina (978558 N/ 539054 E)



Imagen 321. Hoja de seguridad (SDS) en idioma español del Nitrato de Amonio almacenado en Punta Rincón (995208 N/ 534433 E)



Imágenes 322 y 323. Producto con hoja de seguridad (SDS) en español en el Almacén de Mecánica del Área 64 (978519 N/ 539005 E)



Imágenes 324 y 325. Productos con hoja de seguridad (SDS) en idioma español en el Almacén CSA (979034 N/ 539270 E)




Imagen 326. Producto (Taladrina blanca) con hoja de seguridad (SDS) que no coincidía con el fabricante en el Almacén del Área 64 (978436 N/ 539074 E)








Imagen 327. Sustancia regulada por CONAPRED (Solución de goma AMR) con hoja de seguridad (SDS) que no coincide con el fabricante en el Taller de Bandas Transportadoras (978650 N/ 538429 E)



Imágenes 328 y 329. Producto (sulfato de aluminio, sólido) cuyo fabricante no coincide con la hoja de seguridad (SDS) en el Depósito de reactivos de la PTAR Cobre (979153 N/ 539781 E)

Compromiso: 13133





Imágenes 330 a 332. Vistas del Área de Reactivos de la Planta de Procesos
(978824 N/ 539681 E; 978910 N/ 539725 E)



Imágenes 333 y 334. Vistas del Depósito de Reactivos - Área 41 en Punta Rincón
(996962 N/ 534125 E)



Imagen 335. Tablero de inventario de los productos almacenados en el Área de Reactivos 382 de la Planta de Procesos (978853 N/ 539703 E)

Compromiso: 13134



Imágenes 336 y 337. Sistemas para recolección y contención de derrames en las Áreas de Reactivos de Sitio Mina (978850 N/ 539721 E) y Punta Rincón (996970 N/ 534118 E)

Compromiso: 13144



1/10/2024 2:35 p. m.
17P 533367 997063
rompeolas terminal 1 y 2 marpol



1/10/2024 2:44 p. m.
17P 533356 997068
Terminal 1-Puerto



1/10/2024 2:35 p. m.
17P 533371 997061
rompeolas terminal 1 y 2 marpol



1/10/2024 2:31 p. m.
17P 533369 997062
Terminal 1-Puerto

Imágenes 338 a 341. Equipos para control de derrames en el mar en la Terminal 1 del Puerto Internacional de Punta Rincón (997063 N/ 533367 E; 997058 N/ 533356 E; 997061 N/ 533371 E)

Compromiso: 13160



Imágenes 342 y 343. Equipos para control de incendios en la Terminal 2 del Puerto de Punta Rincón (997555 N/ 533304 E)



Imagen 344. Equipos para control de incendios en la Terminal 1 del Puerto de Punta Rincón (997060 N/ 533379 E)



Imágenes 345 y 346. Equipos para control de incendios en la Planta de Cal de Punta Rincón
(995948 N/ 533953 E)



Imágenes 347 y 348. Equipos para control de incendios en la Planta de Procesos
(978025 N/ 540191 E)



Imagen 349. Equipos para control de incendios en el Taller de Ingeniería (996894 N/ 534163 E)



Imagen 350. Equipos para control de incendios en área de Tanques de Diésel (978233 N/ 537493 E)



Imágenes 351 y 352. Equipos para control de incendios en el Área de Reactivos de la Planta de Procesos (978797 N/ 539742 E; 978824 N/ 539722 E)



Imágenes 353 y 354. Sistema de supresión de incendios y equipos de extinción en el Área de Almacenamiento de Nitrato de Amonio en Sitio Mina (980937 N/ 539440 E; 980940 N/ 539439 E)



Compromiso: 13043





Imágenes 357 a 362. Puentes colgantes para el cruce de fauna silvestre en el Camino a la Costa
(986907 N/ 535296 E; 992760 N/ 532387 E; 990415 N/ 533022 E)

Compromiso: 13044





Imágenes 363 a 366. Cámaras remotas para el monitoreo de los cruces de fauna en el Camino a la Costa (984315 N/ 538137 E; 986165 N/ 535459 E; 992760 N/ 532387 E; 992783 N/ 532388 E)

Compromiso: 13045, 13048



Imágenes 367 y 368. Cajón pluvial construido en cruce de corriente no intermitente en el Camino a la Costa (986165 N/ 535459 E)

Compromiso: 13047, 13048



Imagen 369. Alcantarilla colocada para el paso de la fauna en el Camino a la Costa
(984318 N/ 538137 E)

Compromiso: 13050



Imágenes 370 y 371. Puestos de control de acceso al Proyecto en el Camino de Acceso Este
(976596 N/ 540897 E; 977177 N/ 540918 E)



Imágenes 372 y 373. Control de acceso en la entrada hacia el Puerto - Punta Rincón
(994567 N/ 533943 E; 994566 N/ 533943 E)

Compromiso: 13057, 13058





Imágenes 374 a 377. Remanentes de bosques nativos alrededor de la Presa Norte de la IMR (982948 N/ 536000 E), Garita de acceso Avanzada (977177 N/ 540918 E), Parcela de restauración B-PRE-45 (975528 N/ 539131 E) y en la vía hacia el Tajo Botija (976934 N/ 539684 E)

Compromiso: 13059






Imágenes 378 a 381. Vistas del desbroce en fases realizado previo al cese de las operaciones del Proyecto, en las cercanías del Depósito de Media Ley (977034 N/ 536757 E; Parcela de restauración B-PRE-45 (975528 N/ 539131 E), Poza E (978362 N/ 536589 E) y en la Presa Norte de la IMR (983485 N/ 537873 E)

Compromiso: 13083, 13086





Compromiso: 13084, 13086





Imágenes 386 a 388. Anuncio digital y letreros sobre la prohibición de alimentar animales y la tenencia de mascotas, observados en el Campamento Caribbean (995414 N/ 533278 E; 995453 N/ 533273 E; 995534 N/ 533379 E)



Imagen 389. Anuncio digital sobre la Campaña “Adopta y Regala Afecto” transmitido en las pantallas del comedor del Campamento Caribbean (995441 N/ 533288 E)

Compromiso: 13106



Imágenes 390 a 393. Luminarias utilizadas en el Colector de arena – Sector 4 de la Presa Norte de la IMR (983214 N/ 535910 E), Taller de Ingeniería en Puerto (996894 N/ 534131 E), Presa Este de la IMR (982255 N/ 538663 E) y Planta de lixiviados en Puerto (995616 N/ 533918 E)

Compromiso: 13107



Imágenes 394 y 395. Vistas de los materiales para el control de derrames de hidrocarburos en el área marino-costera (997066 N/ 533368 E)



Imágenes 396 y 397. Vistas del área de almacenamiento de carbón en Punta Rincón (997008 N/ 533633 E; 996809 N/ 533795 E)

Compromiso: 13108



Imágenes 398 a 400. Vistas de las luminarias utilizadas en la Terminal 1 del Puerto (997028 N/ 533596 E; 997068 N/ 533373 E) y Terminal 2 del Puerto (997546 N/ 533294 E)

Compromiso: 13199, 13231



Imágenes 401 a 406. Vistas de las instalaciones del Laboratorio de Micropropagación ubicado en la sede de la Universidad Latina en Penonomé (938171 N/ 573704 E; 938158 N/ 573701 E; 938114 N/ 573719 E; 938150 N/ 573709 E; 938138 N/ 573701 E; 938153 N/ 573710 E)

Compromiso: 13200, 13212, 13230, 13231



Imágenes 407 a 410. Vistas del área donde se mantienen los individuos de las EdI de flora ubicada en Valle Grande (975373 N/ 537079 E; 975374 N/ 537080 E; 975379 N/ 537062 E)




Imágenes 411 y 412. Vistas del Vivero ubicado en Valle Grande
(975296 N/ 537179 E; 975319 N/ 537177 E)

Compromiso: 13222



Imágenes 413 y 414. Vistas de las instalaciones inoperativas de la Clínica veterinaria de Valle Grande (975319 N/ 537177 E; 975321 N/ 537175 E)

Compromiso: 13224



Imágenes 415 a 418. Letreros de precaución y límite de velocidad por presencia de paso de fauna en el Camino a la Costa (992751 N/ 532385 E; 993833 N/ 532587 E; 988592 N/ 533692 E; 986197 N/ 535672 E)

Compromiso: 13229, 13212, 13230



Imágenes 419 a 424. Parcela de Restauración 18k+500 (B-PRE-003), ubicada en el Camino a la Costa, en la cual se ha realizado la reintroducción de las EdIs de flora (984311 N/ 538094 E; 984292 N/ 538099 N; 984297 N/ 538098 E; 984364 N/ 538097 E; 984315 N/ 538137 E; 984371 N/ 538093 E)

Compromiso: 13230



Imágenes 425 a 427. Vistas de la Parcela de Restauración B-PRE-45 del Botadero Sur del Tajo Botija (975522 N/ 539122 E; 975528 N/ 539131 E; 975528 N/ 539131 E)

Compromiso: 13023



Imagen 428. Vista de la Planta Desalinizadora y Desmineralizadora en Punta Rincón
(996959 N/ 538885 E)

Compromiso: 13036, 13037, 13175, 13189



Imagen 429. Poza 14 con acumulación de sedimentos y vegetación luego del cese de operaciones
(977396 N/ 540159 E)



Imágenes 430 y 431. Evidencia de afloramiento de agua en la base del talud proveniente de la pila de acumuación de cobre, la cual fluye hacia el dique 14 para su recolección y bombeo a la IMR (977925 N/ 540173 E; 977836 N/ 539982 E)



Imagen 432. Poza E (978358 N/ 536579 E)

Compromiso: 13037



Imágenes 433 a 435. Sumideros de fondo del Tajo Botija (976781 N/ 538816 E; 976790 N/ 538812 E) y Tajo Colina (976641 N/ 535591 E)




Imágenes 436 a 438. Laguna de Decantación (982083 N/ 534960 E), Torre de Decantación (982096 N/ 534884 E) y salida del Túnel de Decantación en el TMF (983176 N/ 535048 E)

Compromiso: 13041, 13175, 13187



Imagen 439. Instalaciones de la PTAR Cobre (979154 N/ 539758 E)

Compromiso: 13034





Imágenes 440 a 443. Vistas del sumidero central a nivel -75 m del Tajo Botija (976787 N/ 538809 E; 976788 N/ 538809 E), de la descarga de agua del sumidero a nivel -90 m al sumidero nivel -75 m y de las líneas de salida del agua de contacto del Tajo Botija (976796 N/ 538813 E)





Imágenes 444 a 447. Drenes horizontales instalados en el Tajo Botija
(976550 N/ 538665 E; 976536 N/ 538693 E; 976495 N/ 539037 E; 976529 N/ 539161 E)



Imagen 448. Vista de la Poza JS (977787 N/ 537962 E)



Imágenes 449 y 450. Vistas del canal de drenaje en el área del Tajo Colina
(976638 N/ 535586 E)

Compromiso: 13124, 13126





Imágenes 451 a 455. Vistas de los equipos de minería estacionados e inoperativos en sitios de parqueo del Tajo Botija y el Taller PMBay (977573 N/ 538998 E, 977165 N/ 539016 E; 977636 N/ 539015 E; 977192 N/ 536205 E; 978377 N/ 537487 E)

Compromiso: 13128







Imágenes 456 a 459. Vistas del sistema de llenado de los camiones cisterna para la aspersión de agua en las rutas internas del Tajo Botija y carro cisterna en operación en el Patio de Carreteras – Mina (977817 N/ 537974 E; 977787 N/ 537963 E; 977787 N/ 537962 E; 978258 N/ 539371 E)

Compromiso: 13165






Imágenes 460 y 463. Vistas de la Presa Norte y de la Presa Este de la IMR, donde no se observaron filtraciones, ni agrietamientos en las superficies de las plataformas (983482 N/ 537879 E; 982646 N/ 535998 E; 982255 N/ 538663 E)



Imágenes 464 y 465. Portada del Estudio Estructural y Modelado geotécnico 3D del Proyecto minero e Imagen de la modelación Geotécnica computacional (978964 N/ 539485 E)

Compromiso: 13166



Imágenes 466 y 467. Vistas del Geo-radar instalado para el monitoreo de estabilidad de taludes en el Tajo Botija (978149 N/ 538338 E; 918152 N/ 538341 E)

Compromiso: 13168



Imágenes 468 y 469. Vista de la información generada en tiempo real por el Geo-radar instalado para el monitoreo de estabilidad de taludes del Tajo Botija, desde la Sala de Control de la Planta de Procesos (978945 N/ 539435 E)

Compromiso: 13067, 13069, 13077



Imágenes 470 a 473. Vistas del Campamento Cobre (operativo) en Mina (978963 N/ 540038 E; 978999 N/ 540061) y Caribbean (operativo) en Punta Rincón (995715 N/ 533466 E; 995704 N/ 533464)



Imágenes 474 y 475. Vistas de las habitaciones en el Campamento Cobre (operativo),
979142 N/ 540074; 979174 N/ 540066 E




Imágenes 476 y 477. Vistas de las habitaciones en el Campamento Caribbean (operativo), 995703
N/ 533465 E; 995702 N/ 533466 E



979058 N/ 540132; 979067 N/ 540102 E



cocina del Campamento Caribbean (operativo), 995411 N/ 533281 E




Imágenes 482 a 484. Vistas del lugar de esparcimiento, cancha y gimnasio en el Campamento Cobre (operativo) en Mina (979060 N/ 540075 E; 978889 N/ 540046 E; 978890 N/ 540060 E)



Imágenes 485 y 486. Vista del gimnasio y la lavandería en el Campamento Caribbean (operativo) en Punta Rincón (995553 N/ 533326 E; 995531 N/ 533352 E)



Imagen 487. Vista del Reglamento de Campamento que se encuentra en el Campamento Cobre, (operativo) en Mina (978981 N/ 540079 E)



Imágenes 488 y 489. Vistas del Mini Super en el Campamento Cobre, (operativo) en Mina (977845 N/ 539912 E; 979043 N/ 540062 E)





Imágenes 490 y 491. Vistas del lugar de venta de comida ambulante en el Campamento Cobre, (operativo) en Mina (979176 N/ 540020 E; 979190 N/ 540001 E)



Imágenes 492 y 493. Vista del depósito de acopio de desechos sólidos y líquidos en el Campamento Caribbean en Punta Rincón (995414 N/ 533313 E; 995405 N/ 533307 E)

Compromiso: 13068, 13069



Imágenes 494 a 497. Vistas de la Clínica y ambulancias en el Campamento Garden Village en Punta Rincón (994766 N/ 534025 E; 994773 N/ 534029 E; 995638 N/ 533425 E)



Imágenes 498 a 500. Vistas del depósito de desechos bioinfecciosos y ambulancias de la Clínica en el Campamento Cobre en Mina (979004 N/ 540042 E; 979005 N/ 540042 E; 979006 N/ 540075 E)

Compromiso: 13077




Imagen 501. Vista del cartel sobre acoso sexual y discriminación en el Campamento Cobre - operativo (978981 N/ 540079 E)

Compromiso: 13078



Imagen 502. Vista de la parada de buses para los trabajadores de Minera Panamá, S.A. en la entrada del CAE (977233 N/ 540961 E)

Compromiso: 13079



Imágenes 503 y 504. Vistas de los letreros sobre el consumo responsable de alcohol en el Campamento Cobre en Mina (979045 N/ 540062 E) y en el Campamento Caribbean en Punta Rincón (995454 N/ 533262 E)

Compromiso: 13302



Imagen 505. Parada comunitaria en la entrada del Camino de Acceso Este (CAE), 972791 N/ 543534 E

Compromiso: 13240



Imágenes 506 y 507. Vistas de la finca propiedad de Emerenciano Madrid, ubicada en la comunidad de Pino del Cobre, provincia de Veraguas (906902 N/ 457490 E; 906924 N/ 457486 E)





Imágenes 508 y 509. Vistas de la finca propiedad de Rujyer Serrano, ubicada en la comunidad de La Gunza, provincia de Veraguas (872474 N/ 453326 E; 872487 N/ 453330 E)



Imágenes 510 y 511. Vistas de la finca propiedad de David Benavides, ubicada en Altos de Melico, provincia de Veraguas (873228 N/ 451258 E; 873169 N/ 451358 E)





Imágenes 512 y 513. Vistas de la finca propiedad de Leonardo González, ubicada en Los Pozos, provincia de Herrera (863111 N/ 538458 E; 863143 N/ 538479 E)



Imágenes 514 y 515. Vistas de la finca propiedad de Eugenio González, ubicada en Pese, provincia de Herrera (880880 N/ 548353 E; 880842 N/ 548532 E)



Imágenes 516 y 517. Vistas de la finca propiedad de Alexis Pérez, ubicada en la comunidad de Quebrada El Ciprian, distrito de Las Minas, provincia de Herrera (851083 N/ 525432 E; 851161 N/ 525519 E)



Imágenes 518 y 519. Vistas de la finca propiedad de Joaquín Castillo, ubicada en El Ñuquito, provincia de Herrera (856705 N/ 525787 E; 856704 N/ 525841 E)

Compromiso: 13175



Imágenes 520 y 521. Presa Norte de la IMR (983486 N/ 537873 E; 983483 N/ 537882 E)



Imágenes 522 y 523. Presa Este de la IMR (982255 N/ 538663 E)

Compromiso: 13280



Imágenes 524 y 525. Vistas de los productores comunitarios vendiendo sus productos agrícolas y artesanales en la entrada del CAE (977209 N/ 540952 E y 5977273 N/40954 E)